

## Disjoncteur moteur Teco 2P 0,25 - 0,40A

Référence interne: MS90.402



2 pôles

### Caractéristiques

Modules	2	Plage de réglage	0.25 - 0.40 A
Code	157709		

